

## Manufacturer's Declaration

in relation to Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices, in particular with respect to

- the validity of certificates issued under Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices (AIMDD) or Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD) (Directive Certificates) *and/or*<sup>1</sup>
- the compliance of the devices and us as their manufacturer with the conditions for the continued placing on the market and putting into service

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer name                               | Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG                            |
| Manufacturer address and contact details        | Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, Germany<br>E-Mail: info@de.LRmed.com |
| Single Registration Number (SRN) (if available) | DE-MF-000005052                                                           |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Authorised Representative name (if applicable)        | Not applicable |
| Authorised Representative address and contact details | Not applicable |
| Single Registration Number (SRN) (if available)       | Not applicable |

|                                                                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Notified body name (if applicable)                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> See attached schedule |
| Notified body number (if applicable)                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> See attached schedule |
| Directive Certificate number(s) to which this confirmation is made (if applicable)                                    | <input checked="" type="checkbox"/> See attached schedule |
| Original expiry date as indicated on the Directive Certificate prior to the extension of the validity (if applicable) | <input checked="" type="checkbox"/> See attached schedule |
| End date of extended validity/transition period                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> See attached schedule |

<sup>1</sup> The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body.

We, as the manufacturer declare under our sole responsibility:

- for the above listed **Directive Certificate** (or see attached schedule, if multiple certificates) the conditions for the legal extension of validity as required in Article 120.2 of the MDR are met *and/or*<sup>2</sup>
- the listed **device(s)** in the attached schedule and we as their manufacturer are in compliance with the conditions listed in Article 120.3c of the MDR for continued placing on the market and putting into service,

namely by fulfilling the following conditions:

➤ **Directive Certificate(s)** as listed above or in the attached schedule

- Directive Certificate(s) covering the listed device(s) was/were issued after 25 May 2017, was/were valid on 26 May 2021 and have not been withdrawn afterwards.

*Choose applicable statements:*

☐ Expired *before* 20 March 2023:

- ☐ Before the original date of expiry as indicated on the Directive Certificate(s), we and the notified body have signed written agreement(s) in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII to this Regulation for the conformity assessment(s) in respect of the device(s) covered by the expired certificate(s) or in respect of a device(s) intended to substitute that/those device(s), or
- ☐ A Competent Authority has granted a derogation from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 59(1) MDR (may be provided upon request), or
- ☐ A Competent Authority has required the manufacturer, in accordance with Article 97(1) MDR, to carry out the applicable conformity assessment procedure (may be provided upon request)

*Choose one of the following statements only if a derogation per Article 59(1) or a requirement per Article 97(1) has been granted by a Competent Authority:*

- ☐ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.
- ☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

---

<sup>2</sup> The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body

☒ Expired/expires after 20 March 2023:

*Choose one applicable statement:*

☒ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

➤ **Upclassified devices**

In case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body:

*Choose one applicable statement:*

☐ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitutes and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

➤ **Quality Management System (QMS)**

*Choose one applicable statement:*

☐ A QMS in accordance with Article 10(9) MDR will be put in place by no later than 26 May 2024.

☒ A QMS in accordance with Article 10(9) MDR is in place.

☐ A notified body has issued the attached certificate for the MDR-compliant QMS.

➤ **Device(s) as listed in the attached schedule**

- The device(s) continue to comply with the AIMDD or MDD.
- There are no significant changes in the design and intended purpose.
- The device(s) do not present an unacceptable risk to health or safety of patients, users or other persons, or to other aspects of the protection of public health.

•

**Signed for and on behalf of the manufacturer:**

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

*Neurwid 09.04.2024*

*O. Opitz*

Place / Date

Signature (Oliver Opitz, Management Representative)

## Schedule of Devices

The above Manufacturer's Declaration is valid for the following devices:

| Identification of the device(s) (name) | REF number | Directive Certificate numbers(= to which this confirmation is made | Original expiry date as indicated on the Directive Certificate (s= prior to the extension of the validity | Notified Body name and number that issued the Directive Certificate | Notified Body name and number where the MDR application was lodged/contract signed | End date of extended validity/transition period | Substitute Device(s) |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Gazin Tu Vm20 G4 ei 2+3ste             | 14968      | G2S 045286 0075                                                    | 26.05.2024                                                                                                | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                   | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                                  | 31.12.2028                                      | Not applicable       |
| Gazin Tu Vm Gr4 30x2ste                | 15496      | G2S 045286 0075                                                    | 26.05.2024                                                                                                | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                   | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                                  | 31.12.2028                                      | Not applicable       |
| Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 2+3ste        | 14962      | G2S 045286 0075                                                    | 26.05.2024                                                                                                | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                   | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                                  | 31.12.2028                                      | Not applicable       |
| Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 20x20ste      | 15499      | G2S 045286 0075                                                    | 26.05.2024                                                                                                | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                   | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                                  | 31.12.2028                                      | Not applicable       |
| Gazin Tu Vm20 Gr4 ei 20x4ste           | 15503      | G2S 045286 0075                                                    | 26.05.2024                                                                                                | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                   | TÜV Süd Product Service GmbH 0123                                                  | 31.12.2028                                      | Not applicable       |

|                                      |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Gazin Tu Vm20<br>dialyse 2+2ste      | 14965 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr4 ei<br>30x10ste     | 15498 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr3<br>pflaum 30x4ste  | 15502 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr3<br>pflaum 30x10ste | 15500 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr6<br>extra 2+3ste    | 14969 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr3<br>pflaum 2+2ste   | 14961 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20<br>dialyse 2+3ste      | 14966 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20 Gr3<br>pflaum 30x3ste  | 15501 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Tu Vm20<br>dialyse 2+3ste      | 15261 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                       |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Gazlin Tu Vm Gr7<br>10x5ste           | 15497 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| TAMPONS 63/2                          | 35911 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| TAMPONS 62/3                          | 35925 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| TAMPONS 62/5                          | 35941 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| TAMPONS 63/5                          | 35943 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Metalline Tracheo-<br>Kompr 8x9 50ste | 23094 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Metalline Drain-Kompr<br>6x7 50ste    | 23093 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Pro-ophta Auki 6,2x7,2<br>25ste       | 13043 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Pro-ophta Aulko 7x10<br>50ste         | 13014 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwazell Saugk 10x10<br>25ste | 20320 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 20x40<br>12ste | 20326 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 20x25<br>30ste | 30455 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 20x20<br>30ste | 30454 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 10x20<br>30ste | 30451 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 15x20<br>30ste | 30452 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 10x10<br>60ste | 30450 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 15x25<br>30ste | 30453 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell Saugk 20x40<br>30ste | 30456 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                              |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwazell cp<br>absorbante 15x20cm,<br>10pcs | 98089 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell cp<br>absorbante 20x25cm,<br>10pcs | 98090 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwazell cp<br>absorbante 10x10cm,<br>10pcs | 98088 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Schlitzk<br>7,5x7,5 50x2ste        | 12099 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Schlitzk<br>10x10 50x2ste          | 12098 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwaktiv Aktivkohle-<br>Saugk 10x20 20ste   | 20255 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwaktiv Aktivkohle-<br>Saugk 10x10 20ste   | 20254 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentina<br>Besuchermantel ste gü             | 18419 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Idealbinde DIN 4/5 ep<br>10Stk ste           | 20559 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                     |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Idealbinde DIN 6/5 ep<br>10Stk ste  | 20560 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Idealbinde DIN 10/5 ep<br>10Stk ste | 20562 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Idealbinde DIN 8/5 ep<br>10Stk ste  | 20561 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Idealbinde DIN 12/5 ep<br>10Stk ste | 20563 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Dialysetupfer H spezial<br>2Stk ste | 18932 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 10x25<br>25ste       | 13105 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 10x8<br>5ste         | 13100 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 10x20<br>25ste       | 13104 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 7x5<br>50ste         | 13101 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                 |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Curapor tp Wvb 10x15<br>25ste                   | 13103 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 10x8<br>25ste                    | 13102 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor tp Wvb 7x5<br>5ste                      | 13099 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Pitchoune<br>Mercurochrome cp NT<br>7,5x7,5cm,  | 17456 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mercurochrome<br>compresse non tissé<br>7,5x7,  | 17457 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| cpr NT<br>mercurochrome<br>7,5x7,5cm            | 23556 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| MERCU Cp17<br>20x20/16 B/30 ST PT               | 31298 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| MERCU Cp17<br>20x20/16 B/60 ST PT               | 31299 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mercurochrome<br>Compressees de gaze<br>sterile | 80899 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Mercurochrome<br>Compresses de gaze<br>sterile | 80901  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mercurochrome<br>Compresses de gaze            | 116979 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 10sax2 cpr NT<br>7,5x7,5cm stérile Merc    | 80940  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mollelast haft Koh Fb<br>10/4 ep 30ste         | 76723  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mollelast EI Fb 6/4 ep<br>20Stk ste            | 20290  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mollelast EI Fb 12/4 ep<br>20Stk ste           | 20293  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mollelast EI Fb 10/4 ep<br>20Stk ste           | 20292  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Mollelast EI Fb 8/4 ep<br>20Stk ste            | 20291  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Cellona Synwa 10/3<br>ste                      | 12771  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cellona Synwa 20/3<br>ste                      | 12773 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Cellona Synwa 15/3<br>ste                      | 12772 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Cellona Synwa 6/3 ste                          | 12770 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 6D Mk17<br>10x20/12 5ste Stk=Btl        | 35947 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 1/1 CP STER<br>5X5 8P/100               | 35867 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 3 Mk17<br>7,5x7,5/8 10ste<br>Stk=Btl    | 35969 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 5D CP STER<br>10X10 12P/10STELLA<br>5D  | 36305 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 1 Mk17 5x5/8<br>2ste Stk=Btl            | 35801 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 5/1 CP STER<br>10X10 8P/100STELLA<br>5/ | 35845 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Stella 4 Mk17 7,5x10/8<br>5ste Stk=Btl         | 35864 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 6D CP STER<br>10X20 12P/5STELLA<br>6D S | 36306 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 3 Mk17<br>7,5x7,5/8 3ste Stk=Btl        | 35932 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 5 Mk17 10x10/8<br>3ste Stk=Btl          | 35937 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 3 Mk17<br>7,5x7,5/8 5ste Stk=Btl        | 35968 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 1 Mk17 5x5/8<br>5ste Stk=Btl            | 35807 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 5D Mk17<br>10x10/12 5ste Stk=Btl        | 35814 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 1 Mk17 5x5/8<br>3ste Stk=Btl            | 35804 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 3 Mk17<br>7,5x7,5/8 2ste Stk=Btl        | 35965 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| STELLA 1D CP STER<br>5X5 12P/30STELLA<br>1D ST | 36301 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 1D Mk17 5x5/12<br>3ste Stk=Btl          | 35805 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 5/5 Mk17<br>10x10/8 30ste               | 35813 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 5D Mk17<br>10x10/12 10ste<br>Stk=Btl    | 35816 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 3 sterMK<br>7,5x7,5/8ply/1x<br>ST=BTL   | 35835 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stella 5 Mk17 10x10/8<br>2ste Stk=Btl          | 35935 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 1 CP STER<br>5X5 8P/40STELLA 1<br>STER  | 35001 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 5 CP STER<br>10X10 8P/12STELLA<br>5 STE | 35005 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| STELLA 3 CP STER<br>7.5X7.5 8P/20STELLA<br>3 S | 35003 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX PRO OP-M Std<br>Spunl. mE S-M 120 ste       | 19300 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>Spunl. mE XL 150 ste        | 19302 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS mE XL long<br>170 ste  | 19343 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS oE L 130 ste           | 19361 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>Spunl. mE XLlong 170<br>ste | 19303 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS mE XL 150 ste         | 19352 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS oE S-M 120 ste         | 19360 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS oE XL 150 ste          | 19362 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Basic<br>SMMS oE XL 150 ste        | 19382 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX PRO OP-M Spec<br>Spun Ms+L mE L130<br>ste   | 23899 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS mE XL long<br>170 ste | 19353 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS mE XXL 150<br>ste     | 19354 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>Spunl. mE XXL 150<br>ste    | 19304 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS mE XL 150 ste          | 19342 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS oE L 130 ste          | 19371 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Basic<br>SMMS oE L 130 ste         | 19381 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>Spunl. mE L 130 ste         | 19301 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS mE XXL 150<br>ste      | 19344 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                 |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. L mE XL 150<br>ste   | 23913 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. L mE L 130 ste       | 24386 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. L mE XXL 150<br>ste  | 23915 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spun Ms+L mE XL<br>150 ste  | 23907 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spun Ms+L mE<br>XXL 150 ste | 23909 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS mE L 130 ste            | 19341 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS oE S-M 120 ste         | 19370 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS oE XL 150 ste          | 19372 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO Set Std Spunl<br>2x XL 150 1xL 130 ste   | 19309 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. mE XL 150 ste       | 19312 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. mE XXL 150<br>ste   | 19314 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Std<br>SMMS mE S-M 120<br>ste      | 19340 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS mE S-M 120<br>ste     | 19350 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Basic<br>SMMS oE S-M 120 ste       | 19380 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M-Set Std<br>Spunl 3x XL 150 ste     | 19308 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. mE S-M 120 ste      | 19310 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl. mE L 130 ste        | 19311 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Spunl mE XLlong 170<br>ste | 19313 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                               |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX PRO OP-M Spec<br>SMMS mE L 130 ste                         | 19351  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO surgical<br>gown SMMS-Set                        | 139490 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO surgical<br>gown SMMS-Set                        | 139491 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO Surgical<br>Gown SMMS SDG                        | 143061 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO Surgical<br>Gown SMMS SDG                        | 143062 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO Surgical<br>Gown Special SMMS<br>with thumb loop | 149751 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Sentinex PRO Surgical<br>Gown Special SMMS<br>with thumb loop | 149752 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M Spec<br>Plus SMMS oE XL 150<br>ste                | 31276  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| dynaphar cp sterile5x5<br>8P/40                               | 35201  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                          |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Multipharma comp.<br>7,5x7,5cm 8P/20     | 19556 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Multipharma Comp.<br>10x10cm 8P/12       | 19557 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Multipharma<br>compresses 5x5cm<br>8P/40 | 19555 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal K Kb 12/5 ep<br>10Stk ste        | 20653 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal K Kb 6/5 ep<br>10Stk ste         | 20650 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal K Kb 8/5 ep<br>10Stk ste         | 20651 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal K Kb 10/5 ep<br>10Stk ste        | 20652 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 5x5/4<br>50x5ste           | 12077 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/6<br>50x2ste         | 12068 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                    |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwasoft Vsk 5x5/6<br>20x5ste     | 12080 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/6 50x2ste | 12085 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 5x5/4<br>75x2ste     | 12076 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x20/4<br>75x2ste   | 12071 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x20/6<br>50x2ste   | 12073 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/4<br>50x5ste   | 12066 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/6<br>20x5ste   | 12069 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 5x5/6<br>50x2ste     | 12079 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 75x2ste | 12082 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 50x5ste             | 12083 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/4<br>75x2ste               | 12065 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/6 20x5ste             | 12086 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 20 cp (10sax2)<br>7,5x7,5cm LPPR<br>Vliwas | 80949 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 50 cp (25sax2)<br>10x10cm LPPR<br>Vliwasof | 80958 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 100 cp (50sax2)<br>7,5x7,5cm LPPR Vliwa    | 80966 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 50 cp (25sax2)<br>7,5x7,5cm LPPR<br>Vliwas | 80960 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 100 cp(50sax2)<br>10x10cm LPPR<br>Vliwasof | 80965 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Bte 20 cp (10sax2)<br>10x10cm LPPR<br>Vliwasof | 80950 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                            |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 25x10ste        | 98075 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/4<br>40g 40x5ste       | 94212 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 5x5/4<br>40g 40x5ste         | 94209 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 40g 40x5ste     | 94210 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 40g<br>20x10ste | 98077 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 5x5/4<br>40g 80x2Stk         | 98070 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 1010/4<br>25x10ste           | 98076 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/4<br>40g 80x2Stk       | 98072 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk<br>7,5x7,5/4 40g 80x2Stk     | 98071 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                        |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Vliwasoft Vsk 7,5x10/4<br>40g 20x10ste | 98078 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Vliwasoft Vsk 10x10/4<br>40g 20x10ste  | 98079 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 9x5 Gr2     | 23485 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 15x50       | 23481 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 5,6x5 Gr1   | 23483 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 15/1        | 23482 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 15x25       | 23480 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stepcel Wundauflage<br>ste 11x7,5 Gr3  | 23487 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Saugk20 20x25/32<br>70x1Stk ste        | 16373 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                             |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Saugk20 20x25/32<br>30x3Stk ste             | 16372 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Schlitzk17<br>10x10/8 50x2ste         | 13522 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Gazin Schlitzk17<br>7,5x7,5/8 50x2ste       | 13521 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>SE 7cmx4m Stellacr | 20358 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>DE 5cmx4m Stellacr | 20364 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>DE 15cmx4m Stellac | 20367 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>SE 10cmx4m Stellac | 20359 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>SE 30cmx4m Stellac | 20363 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>DE 7cmx4m Stellacr | 20365 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                             |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Stellacrepe S sterile<br>SE 15cmx4m Stellac | 20361 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>DE 10cmx4m Stellac | 20366 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>SE 20cmx4m Stellac | 20362 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellacrepe S sterile<br>SE 5cmx4m Stellacr | 20357 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 5 Kompr<br>10x10 100ste          | 17788 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 1 Kompr 5x5<br>100ste            | 17786 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 3 Kompr<br>7,5x7,5 100ste        | 17787 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 3 ste 7,5x7,5<br>/12             | 36038 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 5 ste 10x10<br>/120              | 36040 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                          |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Stellaline 1 ste 5X5 /400                | 36047  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 1 ste 5X5 /26                 | 36037  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 6 ste 10x20 50                | 36041  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 6 ste 10x20 /5                | 36045  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Stellaline 5 ste 10x10 /10               | 36039  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M<br>Urologie mE XL 150<br>ste | 24708  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX PRO OP-M<br>Urologie mE XL 150<br>ste | 142708 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Ratioline AQUA Pfl<br>8x10 5ste          | 26927  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Ratioline AQUA Pfl<br>5x7 5ste           | 26925  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Ratioline AQUA Pfl<br>10x15 5ste               | 31928 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP<br>EasyDress GrL                 | 34903 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP<br>EasyDress Fixateur<br>Externe | 34905 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP<br>EasyDress GrM                 | 34902 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP<br>EasyDress GrS                 | 34901 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal haft Koh Kb<br>10/5 6ste               | 31971 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal haft Koh Kb<br>8/5 ep 6ste             | 31970 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Rosidal haft Koh Kb<br>12/5 6ste               | 31972 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Special mE XL ste             | 33662 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                      |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX SMART OP-M<br>Special mE M-L ste  | 33661  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Standard mE XL ste  | 33652  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Standard mE M-L ste | 33651  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Standard mE XXL ste | 33653  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Special mE XXL ste  | 33663  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Standard oE XXL ste | 109153 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Special oE XL ste   | 109162 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Special oE M-L ste  | 109161 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Standard oE XL ste  | 109152 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                      |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| SX SMART OP-M<br>Standard oE M-L ste | 109151 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| SX SMART OP-M<br>Special oE XXL ste  | 109163 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug rev<br>13x250         | 15966  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug tel<br>13x250         | 15965  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART OP-Adt<br>150x150/2         | 33707  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Lochtuch<br>120x150/2 sk    | 33741  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Kt<br>140x240/2             | 33717  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Vertikaltuch 230x320     | 33738  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Kt<br>170x175/2             | 33718  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                               |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART Kt 75x90/2                           | 33716 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Universal-<br>Set                    | 33801 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Uni-St-Set                           | 33810 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Orthopädie-Set                    | 33841 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Arthroskopie-Set                  | 33851 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Flüssigkeitsab Uni<br>60x90                | 33775 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART St<br>200x260/2 S=10x80              | 33760 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Extremitätentuch H/F<br>200x300/2 | 33780 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Abdominal-Perineal-<br>Set        | 33825 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                 |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART<br>Entbindungs-Set I LRF               | 33958 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Zystoskopie-Set LRF                 | 33963 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Gynäkologie-Urologie-<br>Set        | 33866 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART TUR-Set                                | 33867 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Basis set<br>LRF                       | 33902 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Zölioskopie-<br>Gynäkologie-Set LRF | 33925 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADT 75x90/2                                  | 33003 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO OP-ADT<br>150x240/2                      | 33004 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO OP-ADT<br>100x150/2                      | 33008 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                   |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART Sectio-Set               | 33861 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Zystoskopie-Set       | 33863 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Universal-<br>Set LRF    | 33901 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO OP-ADT<br>75x90/2          | 33005 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT 50x50/2                 | 33010 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>150x250/2 Plus       | 33019 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>150x180/2            | 33025 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Gyn-Zyst-<br>Tuch 175x90/2 | 33039 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO MKG-Tuch<br>112,5x150/2    | 33045 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                   |       |                 |            |                                         |                                         |            |                |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
| RD SMART Universal-Set Super LRF  | 33909 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO KT 75x75/2                 | 33012 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO KT 150x240/2               | 33018 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO KT 175x300/2               | 33024 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Lochtuch If 120x150/2      | 33055 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO St 225x280/2 Plus S=10x100 | 33060 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD OP-TAD Spezial 150x190         | 33092 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD Saugertasche 1 Kammer 38x40    | 33109 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD ADH ree 80x145                 | 33112 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |

|                                           |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART<br>Entbindungs-Set II<br>LRF     | 33959 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Set für<br>Kleineingriffe II LRF | 34916 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT 50x75/2                         | 33011 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Lochtuch 75x90/2                       | 33042 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>120x150/2 sk           | 33044 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>variabel 50x75/2 sk    | 33058 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St 150x200/3<br>S=10x65            | 33068 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>150x200/2 sk           | 33046 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Epidural-ADT<br>60x75/2 sk             | 33047 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO St 75x90/2<br>S=7x30                    | 33062 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>175x180/2                         | 33016 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>190x225/2 Plus                    | 33021 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Rutschentuch<br>90x150/2                | 33022 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>50x60/2 sk                  | 33041 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO LAP-<br>/Wirbelsäulent.<br>225x320/3 sk | 33051 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Extremitätent.<br>225x320/2 Plus     | 33084 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ITB Standard<br>80x145                      | 33093 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Unterlegtuch<br>75x120/2                    | 33101 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO St 150x200/2<br>S=10x65                 | 33067 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Augentuch III<br>80x80/2                | 33077 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Extremitätent. H/F<br>150x180/2      | 33081 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Extremitätent. H/F<br>225x300/2 Plus | 33082 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Beinschützer<br>50x110 2Stk                 | 33104 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADH ree 80x45                               | 33122 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Schlauchfixierung                           | 33147 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT 75x90/2                              | 33013 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>75x90/2 sk                  | 33043 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                              |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD St 150x210 PE<br>S=14x75                  | 33066 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St bei.<br>175x260/2 Plus<br>S=20x100 | 33072 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Kniearthroskopietuch<br>225x320/2  | 33086 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ITB Lite 80x145                           | 33094 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Absorptionspad<br>50x75                   | 33126 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADT 38x45/2                               | 33001 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>175x180/2 Plus                  | 33017 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT 90x110/2                           | 33020 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Lochtuch 45x75/2                          | 33040 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                          |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO OP-ADT<br>90x110/2                | 33190 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set<br>mini                 | 33300 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Arthroskopie-<br>Set IV           | 33353 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St 225x260/2<br>S=10x100          | 33069 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD OP-TAD 120x140                        | 33090 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Orthostock<br>33x110 inkl. 2Fks   | 33107 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Saugertasche 2<br>Kammern 38x40       | 33110 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-St-Set                      | 33303 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Schulterarthroskopie-<br>Set I | 33354 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                     |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Gyn-Set I                    | 33364 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lithotomie-<br>Set           | 33366 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO T.U.R.-Set I                 | 33376 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Unterlegtuch mit<br>Btl 75x100/2 | 33102 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADH rund 90                      | 33120 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Hockerbezug 75                   | 33124 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Pädiatrie-<br>Basis-Set      | 33330 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-St-Set II                | 33318 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO LAP-Set I                    | 33320 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                             |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO LAP-Set II                           | 33321 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Arthroskopie-<br>Set II              | 33351 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kls el 9x50                              | 33116 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Klettverschluss<br>2,5x20/24             | 33127 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Stock mittel<br>24x110 inkl. 1 Fks       | 33129 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD<br>Instrumententasche 2<br>Kammern 45x25 | 33156 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Babytuch 90x100                          | 33160 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lithotomie-<br>Set LRF               | 33465 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch-Set<br>LRF                  | 33483 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                      |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Extremitäten-Set H/F          | 33347 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Arthroskopie-Set III          | 33352 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Schulterarthroskopie-Set BC   | 33355 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD OP-TAD 150x190                    | 33091 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Orthostock 33x55 inkl. 1Fks   | 33106 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Bildwandler-Set/3                 | 33155 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Sectiotuch 1 FL 260/200x335/2 | 33359 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Sectio-Set I                  | 33361 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-Set I Spezial LRF         | 33406 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                        |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Extremitäten-Set beidseitig LRF | 33449 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Extremitäten-Set vst II LRF     | 33454 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Sectio-Set I LRF                | 33460 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Stomatologie-Set LRF            | 33473 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Angiographie-Set LRF            | 33480 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO T.U.R.-Set II                   | 33368 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Kranio-Set                      | 33370 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Hüft-Set II                     | 33388 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set LRF                   | 33401 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                       |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Ohr-Lochtuch<br>175x240/2 sk   | 33050 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St 225x260/2<br>Plus S=10x100  | 33071 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St 150x250/2<br>S=10x80        | 33073 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Extremitätent.<br>200x300/2 | 33085 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ITB Spezial<br>80x145              | 33095 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Perinealtuch<br>20x40/2            | 33100 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Armschützer 50                     | 33103 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADH rund 80x90                     | 33113 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Bildwandler-Set/1                  | 33115 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                   |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD Armlehnenbezug<br>35x73 2Stk   | 33123 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Absorptionspad<br>35x50 2Stk   | 33125 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Stock kurz 24x80<br>inkl. 1Fks | 33128 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Stock gr 32x120<br>inkl. 2 Fks | 33130 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-Set I                  | 33307 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-Set I<br>Super         | 33309 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Variables St-<br>Set       | 33313 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Rektum-Set I               | 33325 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Extremitäten-<br>Set I     | 33343 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                           |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART<br>Extremitäten-Set              | 33844 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD OP-TAD Spezial<br>XL 200x250           | 34096 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADT 45x75/2                            | 33002 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO OP-ADT<br>150x180/2                | 33009 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>150x180/2 Plus               | 33015 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Epidural-ADT<br>55x90/2 sk         | 33049 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Lochtuch<br>variabel 75x90/2 sk    | 33059 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO St 125x150/2<br>S=10x45            | 33064 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Extremitätent. H/F<br>100x175/2 | 33080 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                       |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO<br>Extremitätent.<br>225x320/2 | 33083 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Beinschützer<br>75x120 2Stk        | 33105 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug<br>16x250              | 33118 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug Ri<br>15x250           | 33119 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD ADH rund 120                       | 33121 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Epidural-ADT tp<br>75x100          | 33148 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-St-Set I                   | 33310 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set I                    | 33301 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO LAP-Set III                    | 33322 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                         |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO<br>Kardiovaskular-Set            | 33383 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Rektum-Set II                    | 33326 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Extremitäten-<br>Set II          | 33344 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Handchirurgie-Set             | 33349 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Pfannenstiel-<br>Set             | 33360 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Sectio-Set II                    | 33362 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Gyn-Set II                       | 33365 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Angiographiet. I<br>150x240/3 | 33381 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Extremitäten-<br>Set vst I LRF   | 33443 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                     |       |                 |            |                                            |                                            |            |                |
|-------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|
| RD PRO Gyn-Set Ab LRF               | 33464 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Zölioskopie-Gyn-Set II LRF   | 33426 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Extremitäten-Set std LRF     | 33445 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Extremitäten-Set H/F LRF     | 33450 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Dermatologie-Set LRF         | 33475 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Uni-Set II LRF               | 33407 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Uni-Set II Super LRF         | 33409 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Extremitäten-Set vst III LRF | 33455 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| RD PRO Hüft-Set I                   | 33387 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |

|                                            |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO<br>Schulterarthroskopie-<br>Set LRF | 33453 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Extremitäten-<br>Set III            | 33345 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Kniearthroskopie-Set             | 33348 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Gyn-Zyst-Set                        | 33363 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Vertikaltuch-<br>Set                | 33389 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Gyn-Set kl<br>LRF                   | 33463 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Wirbelsäulen-<br>Set LRF            | 33470 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Kranio-Set<br>LRF                   | 33479 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Othopädie-<br>Set vst LRF           | 33487 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                               |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART Set für<br>Kleineingriffe I LRF      | 34915 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set<br>Super                     | 33302 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Uni-Set II                             | 33305 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Set<br>Kleineingriffe                  | 33315 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Arthroskopie-<br>Set I                 | 33350 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Hüftarthroskopie-Set                | 33357 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Kopf-Set I                             | 33371 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Angiographiet. II<br>227x330/3 Plus | 33382 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set<br>mini LRF                  | 33400 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                  |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Set<br>Kleineingriffe LRF | 33415  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Handchirurgie-Set LRF  | 33452  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO T.U.R.-Set<br>Ab LRF      | 33468  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Vertikaltuch-<br>Set LRF  | 33489  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug rev<br>13x250     | 138966 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Kopf-Set II               | 139937 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO KT<br>175x300/2 Plus      | 141524 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug<br>16x250         | 138128 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Unterlegtuch<br>75x100/2      | 138101 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                       |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD PRO Vertikaltuch<br>250x330        | 137038 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Kopf-Hals-<br>Set LRF          | 139938 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Handchirurgie-Set LRF     | 139952 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Augen-Set II<br>LRF            | 139478 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO<br>Kniearthroskopie-Set<br>LRF | 141451 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Kamerabezug tel<br>13x250          | 138965 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Augen-Set I<br>LRF             | 139477 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART OP-Adt<br>75x90/2            | 153705 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Lochtuch<br>50x60/2 sk       | 153740 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                              |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| RD SMART OP-Adt<br>100x100/2                 | 153706 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Orthostock 33x55 inkl.<br>1Fks   | 153770 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART<br>Orthostock 33x110<br>inkl. 2Fks  | 153771 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD SMART Lochtuch<br>variabel 75x90/2 sk     | 153742 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Augentuch I<br>150x150/3              | 160056 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD Schlauchfixierung                         | 160147 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| RD PRO Basis-Set II                          | 163304 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Raucodrape PRO<br>Orthopaedic-Set vst<br>LRF | 33488  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Raucodrape PRO<br>Hybrid Set                 | 145384 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                       |        |                 |            |                                            |                                            |            |                |
|---------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|
| RD SMART OR drape sheet 75x75/2-layer | 153704 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Raucodrape SMART Universal-Set Super  | 157909 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Raucodrape Adhesive Tape              | 160116 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Raucodrape PRO Hip-Set III            | 162389 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Lenkelast Ub 20/5 ep 10ste            | 32595  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Lenkelast Ub 6/5 ep 10ste             | 39453  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Lenkelast Ub 15/5 ep 10ste            | 32594  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Lenkelast Ub 8/5 ep 10ste             | 39454  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |
| Lenkelast Ub 10/5 ep 10ste            | 39455  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not applicable |

|                               |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Lenkelast Ub 12/5 ep<br>10ste | 39456 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 5x7<br>100ste     | 32912 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x34<br>50ste    | 32918 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x20<br>50ste    | 32893 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x34<br>50ste    | 32896 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 5x7 5ste          | 32902 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x15<br>50ste    | 32914 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x15<br>50ste    | 32892 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 5x7<br>50ste      | 32897 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                            |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Curapor Wvb 5x7<br>10ste   | 32960 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 8x10<br>10ste  | 32961 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x20<br>10ste | 32963 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 5x7<br>100ste  | 32890 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x30<br>50ste | 32895 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 8x10<br>5ste   | 32903 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x25<br>50ste | 32916 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x20<br>50ste | 32915 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 8x10<br>50ste  | 32891 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                              |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Curapor Wvb 8x10<br>50ste                    | 32913  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x30<br>50ste                   | 32917  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x25<br>50ste                   | 32894  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Curapor Wvb 10x15<br>10ste                   | 32962  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Ratioline Wvb 5x7 5ste                       | 109255 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Ratioline Wvb 10x15<br>5ste                  | 109257 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Ratioline Wvb 8x10<br>5ste                   | 109256 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgical15cmx1,8m       | 13624  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgical7cmx1,5m<br>PES | 82714  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                 |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Setpack jersey<br>chirurgisch 25cmx1,5m         | 82762 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 15cmx1,5m<br>PES  | 82768 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 15cmx2m           | 82713 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 10cmx2m<br>PES    | 82715 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 15cmx2,5m<br>PES  | 82717 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 5cmx0,9m          | 82748 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 10cmx1,25m<br>PES | 82767 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 10cmx1m           | 98115 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 7cmx0,5m          | 98114 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                                |       |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Setpack jersey<br>chirurgisch 5cmx0,75m<br>PES | 82764 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 7cmx1m<br>PES    | 82766 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 20cmx2,5m<br>PES | 82720 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 20cmx1,5m        | 82760 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 7cmx1m           | 82749 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 7cmx1,5m         | 82750 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 10cmx1,4m        | 82756 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 15cmx1,5m        | 82758 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Setpack jersey<br>chirurgisch 30cmx2,1m        | 82763 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

|                                           |        |                 |            |                                            |                                            |            |                   |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Setpack jersey<br>chirurgisch 25cm x 1,8m | 98116  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Debrisoft Pad 10x10<br>5ste               | 34321  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Debrisoft Pad 13x20<br>5ste               | 34323  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP P3<br>Drainagepad           | 33600  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP P3<br>Exsudatbeutel 250ml   | 32900  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP P3 Y-<br>Konnektor          | 33200  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Suprasorb CNP P3<br>Exsudatbeutel 1.000ml | 32901  | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Flawa Zstu à 2ste                         | 109573 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |
| Flawa Zstu à 3ste                         | 109574 | G2S 045286 0075 | 26.05.2024 | TÜV Süd<br>Product<br>Service GmbH<br>0123 | TÜV Süd<br>Product Service<br>GmbH<br>0123 | 31.12.2028 | Not<br>applicable |

